



冷媒管外漏缺點：

室外機日曬雨淋 3、5 年後，若未定期保養，近 8 成室外機的白色發泡管線會破損導致冷媒銅管外露，導致保溫效果降低，有漏電、漏水之虞，也會使機器節能效益降低、增加耗電約 25%，熱能損耗提升 64 倍，浪費電也浪費錢。



冷媒管管槽種類：



室外機冷媒管加裝套管範例：

